Bustamante Barria, Claudia

De: Soto Carcamo, Marcela dianett
Enviado el: jueves, 22 de agosto de 2019 14:48
Para: Jorge Movillo
CC: Hernandez Agurto, Eduardo Antonio; Bustamante Barria, Claudia
Asunto: Urgencias Jardin

Junto con saludarle cordialmente, me dirijo a usted para informarle y solicitarle favor pudiera gestionar soluciones a las siguientes problemáticas que hoy senos presentan en nuestro Jardin Piolin:
1- Actualmente constamos de 6 combustiones a leña, 1 de ellos su templador se cae producto del desgaste y el otro se encuentra también en malas condiciones por lo que no se pueden mantener encendidas los tiempos que se requiere, una es de Sala Cuna Mayor y la otra de Nivel Medio Menor; los otros 4 también su templador se encuentran muy gastados producto de los años de funcionamiento lo que en cualquier momento puede pasar la cuenta y nos encontremos con todos los templadores caídos.
2- Solicitarle también favor gestionar limpieza de caños, ya que solo se ha hecho una vez en este año, lo mismo ocurre en relación al pasto.
3- También en relación al techo del jardín, cuando llueve se evidencian las tres goteras que tenemos, dos de ella en el pasillo, una frente a puerta de entrada y otra frente a la escalera para bajar a las Salas Cunas y la otra cerca o al lado del caño de combustión de oficina dirección.
4- Puerta de Nivel Medio Menor para dirigirse al pasillo, no se puede abrir al 100% lo que impide el normal ingreso y egreso de ella, y en un caso de emergencia nos puede dificultar esa situación.
5- Portón leñera se encuentra sujetado solo con un pomel, lo que también puede permitir algún accidente o dificultad a los auxiliares u otro funcionario/ria que realice ingreso a ella.
Agradeciendo su atención a nuestras problemáticas.
Me despido Atte. de Ud.
Marcela Soto
Directora
Jardin Piolin.
Ancud

Bustamante Barria, Claudia

De:	Bustamante Barria, Claudia
Enviado el:	jueves, 01 de agosto de 2019 14:30
Para:	Movillo Fornes, Jorge Eduardo
CC:	cbaeza@junji.cl
Asunto:	fotos
Datos adjuntos:	fotos infraestructura..docx

Muy buenas tardes:
En virtud de las falencias encontradas en este jardín, se envía evidencia y se solicita por favor gestionar posibles soluciones.
Atentamente.

CLAUDIA BUSTAMANTE B
Administrativa
Sala Cuna y Jardin Infantil Piolin
Poblacion Ines de Bazan – Gabriela Mistral n° 20
Ancud – Décima Región

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | Gobierno de Chile
Teléfono Fijo: +56 65 2 622614
Email: Claudia.bustamante.b@junjired.cl



La primera imagen es del templador que se trajo para cambio de combustión Sala cuna mayor, éste no cumplió con los requisitos de anclaje y se caía constantemente. Se utiliza templador antiguo que está destrozado. Se requiere con urgencia una solución.



Tubo fluorescente baño personal, no funciona.



Tubo fluorescente baño medio menor, no funciona.



Gotera cielo bajada escalera (altillo), está destruido el material, se mantiene piso húmedo con peligro de caídas.



Gotera cielo entrada jardín, se mantiene el material húmedo y se caen pedazos de este (material).

Mantiene piso húmedo, resbaloso con peligro constante de caídas.

Puerta Nivel Medio menor, problemas para abrir y cerrar.


Por favor
APAGA LA LUZ
CHALTUMAY

2.1.1.

"APROVECHA EL DIA
Y AHORRA ENERGIA"

"EL AHORRO ES DINERO, GASTA EN
VACACIONES NO EN LUZ"

2.1.1

LUIS ALBERTO HOMES SILVA

Agrícola y Forestal - Producción y Venta de Leña

Casa Matriz: Fundo "El Alpa" - Km. 5 Camino Línea Solar
Loncotoro - **Comuna de Llanquihue**
Sucursal 1: Fundo "Los Cañones"
Sector Llico Bajo - **Comuna de Fresia**
Sucursal 2: Loteo San Alfonso II Parcela N° 9
Comuna de Puerto Varas
Fono: 9 97998894
correo:homes.luis@gmail.com

R.U.T.: 7.131.442-1

GUIA DE DESPACHO

Nº 0003148

S.I.I. PUERTO VARAS
Fecha Vigencia Emisión: Hasta 30 /Junio/

_____, ____ DE _____ DE _____

SEÑOR(ES) _____ R.U.T.: _____

DIRECCION: _____ CIUDAD: _____

GIRO: _____

TELEFONO: _____ ORDEN DE COMPRA N° _____ COND. DE VENTA: _____

Cantidad	DETALLE	P. Unitario	

COPIA NO VALIDA PARA EFECTOS TRIBUTARIOS

CERTIFICACIÓN SELLO V
VOLÚMEN:
ESPECIES:
CONTENIDO DE HUMEDAD (%)
LUIS HOMES SILVA

Nombre: _____ R.U.T.: _____

Fecha: _____ Recinto: _____ Firma: _____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19983, acredita que la entrega de la mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

QUINTUPLICADO: CONTROL INTE

Gráfica Emprenada M. 234085 - Puerto

CONAF
Ministerio de Agricultura
Gobierno de Chile

GUIA DE LIBRE TRANSITO LEY N°20.283 SECUNDARIA

Nombre Establecimiento: CENTRO DE ACOPIO
N° Registro: 11

GUIA N° 555 - 1 /11 / 2019
Fecha de transporte: 03/06/19
Patente transporte: FA-7677

Propietario/a: LUIS HOME
RUT: 7131442-1
Fono: 997998894

Solicitante: LUIS HOME
RUT: 7131442-1
Fono: 997998894

Fecha expedición Guia: 28,05,2019
Fecha vencimiento de Guia: 28,08,2019
Stock referencia (M3): 504 m3

Dirección o vias de acceso: LOTEO SAN ALFONSO II PARC. 9
Comuna: CENTRO DE ACOPIO

USO DEL SOLICITANTE

Lugar de destino: Jungi Jardin Prolin
Comuna: Ancud
Dirección
Fono destino:

Productos que se acreditan:

Corteza (Kilos)	Trozas (Pulgadas)	Postes u otros (M. Cúbico)	Astillas (M. Cúbico)	Madera aserrada (Pulgadas)

Hojas (Kilos)	Durmientes (Pulgadas)	Leña (M3) 1 (M leña) ____
		20

Visación CARABINEROS DE CHILE
Hora:
Fecha visación:

PROGRAMA DE FISCALIZACION Y EVALUACION AMBIENTAL PROVINCIAL DE LLANQUIHUE
CONAF
MONICA HINOJOSA
PROVINCIAL LLANQUIHUE

FISCALIZACIÓN/ CARABINEROS DE CHILE

IMPORTANTE: Esta Guía podrá ser utilizada en un plazo de 2 días a contar de la fecha de transporte.